


MAPA NG MGA PANGANGAILANGAN NG KOMUNIDAD

Home Zone ng John Muir | Agosto 2024



S Horton St / 34th Ave S

- Matinding Trapiko sa pagsundo at pagbaba
- Mga alitan ng bisikleta/sasakyan

S Spokane St / Hunter Blvd S / 38th Ave S

- Hindi tumitigil ang mga sasakyan para sa mga taong naglalakad sa All-Way Stop

S Spokane St (36th Ave S hanggang York Rd Stairs)

- Mga nawawalang bangketa

36th Ave S (S Charlestown St hanggang S Spokane St) (Neighborhood Greenway)

- Higit pang nais na paghahanap ng daan
- Mga nawawalang bangketa

35th Ave S (S Charlestown St hanggang S Hinds St)

- Mga nawawalang bangketa
- Pagpapatakbo ng mabilis

York Rd S

- Pagpapatakbo ng mabilis

S Hinds St (34th Ave S hanggang 35th Ave S)

- Ninanais na koneksyon sa paglalakad- hindi inayos na Right of Way

37th Ave S / S Spokane St

- Pagpapatakbo ng mabilis
- Ang mga sasakyan ay lumiliko nang hindi tumitingin kung may mga naglalakad

S Charlestown St

- Ang mga sasakyan ay hindi humihinto para sa mga taong naglalakad
- Mga nawawalang bangketa

37th Ave S / Charlestown Hill Climb

- Pagpapatakbo ng mabilis
- Mga nawawalang bangketa
- Ang mga sasakyan ay hindi humihinto para sa mga taong naglalakad
- Ninanais na hagdanang koneksyon sa 38th Ave S

37th Ave S

- Mga isyu sa daluyan ng tubig
- Ang malalaking trak ay naiipit sa mga kalyeng pamahayan

Rainier Ave S (S Dakota St hanggang S Andover St)

- Pagpapatakbo ng mabilis sa Rainier Ave S

Courtland Pl S / S Charlestown St

- Pagpapatakbo ng mabilis
- Ang mga sasakyan ay hindi tumitigil sa STOP sign (pabilog na sangandaan)
- Cut-through sa trapiko papuntang N-S

36th Ave S

- Hindi maayos na ilawan
- Ang mga nakaparadang sasakyan ay nakaharang sa mga bangketa

S Andover St / Courtland Pl S

- Hindi tumitigil ang mga sasakyan para sa mga taong tumatawid sa Greenway
- Cut-through sa trapiko papuntang E-W
- Pagpapatakbo ng mabilis sa Andover St

S Dakota St / 36th Ave S

- Mga malalaking trak ay hindi humihinto para sa mga taong naglalakad

S Genesee St / 37th Ave S

- Mga puwang sa bangketa
- Mga isyu sa daluyan ng tubig sa bangketa

Letitia Ave S (S Genesee St hanggang S Lilac St)

- Pagpapatakbo ng mabilis
- Mga sasakyan na nakaparada sa bangketa (kung saan matatagpuan ang bangketa)
- Mga nawawalang bangketa
- Kalat/pagtatapon

S Oregon St (35th Ave S hanggang Rainier Ave S)

- Nahaharangan ng mga nakaparadang sasakyan ang mga linya ng paningin
- E-W cut-through sa trapiko sa S Oregon St

Wetmore Ave S

- Nais na koneksyon sa bisikleta sa Mt Baker Station at mga protektadong daanan ng bisikleta sa MLK Jr Way S

Rainier Ave S / S Estelle St

- Ang mga sasakyan ay hindi humihinto kapag tumatawid ang mga naglalakad
- Hindi maayos na ilawan

S Bradford St / 31st Ave S

(Hagdanan sa Xacu'abs Park)

- Pagpapatakbo ng mabilis
- Ang mga sasakyan ay hindi humihinto para sa mga taong naglalakad
- Walang ilaw sa hagdanan + makapal na canopy ng puno

S Estelle St

- Hindi maayos na ilawan
- Pagtatapon

34th Ave S

- Nais na koneksyon sa bisikleta
- Mga taong nagmamaneho nang masyadong malapit sa mga taong nagbibisikleta
- Kakulangan ng espasyo para lagpasan ng mga bisikleta at sasakyan ang isa't isa

MLK Jr Way S / S Walden St

- Ang mga sasakyan ay mabilis na lumiliko mula sa MLK Jr Way tungo sa

Letitia Ave S / Rainier Ave S / S Charlestown St

- Ang mga sasakyan sa Rainier Ave ay tumutuloy kahit pulang ilaw
- Nakaharang sa bangketa ng Letitia Ave ang mga nakaparadang sasakyan at halamanan

Letitia Ave S

- Ang mga nakaparadang sasakyan ay humaharang sa bangketa

Lexington Pl S

- Mga isyu sa daluyan ng tubig
- Hindi sementado
- Mga nawawalang bangketa
- Masukal na halaman

31st Ave S / S Andover St

- Ang mga tao ay nagmamaneho nang napakabilis sa interseksyon

MLK Jr Way S / S Genesee St

- Ang mga taong nagmamaneho ay tumutuloy kahit mga pulang ilaw sa senyales

S Dakota St (MLK Jr Way hanggang 30th Ave S)

- Binabawasan ng mga nakaparadang sasakyan ang kakayahang makita ang tuktok ng burol
- Mga nawawalang bangketa

S Oregon St / Renton Ave S

- Sng mga sasakyan ay hindi humihinto para sa mga taong naglalakad
- Pagpapatakbo ng mabilis

S Oregon St / 31st Ave S

- Ang mga sasakyan ay hindi humihinto kapag tumatawid ang mga naglalakad

- Ang mga sasakyan ay nakaparada ng sobrang lapit sa mga tawiran

Renton Ave S

- Pagpapatakbo ng mabilis
- Cut-through sa trapiko (gamit ang Renton Ave sa halip na MLK Jr Way)
- Binabawasan ng mga burol ang kakayahang makit
- Mga nawawalang bangketa

S Dakota St / Renton Ave S

- Ang mga sasakyan ay tumatakbo sa mga stop sign na papuntang N - S
- Ang mga sasakyang papuntang E - W ay hindi tumitigil para sa mga taong naglalakad
- Pagpapatakbo ng mabilis sa S Dakota St

S Alaska St / 35th Ave S

(Pedestrian Half Signal)

- Mga hindi sumusunod na curb ramp
- Pindutan para walang bisikleta
- Mga sasakyan na tumutuloy kahit pulang ilaw sa S Alaska St

FEEDBACK & MGA KATANUNGAN? KONTAK:

Rahi Patel

HomeZone@seattle.gov | 425-473-2754

www.seattle.gov/transportation/home-zone

250+ komento ang natanggap noong Agosto 2024

Aming i-update ang mapang ito sa buong proseso ng pagpaplano ng Home Zone

Mga Pinagmulan: Survey sa Mga Pangangailangan ng Komunidad, Mga pag-uusap na personal, Mga email na ipinadala sa inbox ng Home Zone



Seattle
Department of
Transportation