


BẢN ĐỒ NHU CẦU CỘNG ĐỒNG

Khu Vực Nhà Ở John Muir (John Muir Home Zone)

Tháng 8 năm 2024

- Đường Wetmore Ave S**
- Mong muốn có kết nối xe đạp đến Trạm Mt Baker Station và các làn đường dành cho xe đạp được bảo vệ trên đường MLK Jr Way
- Đường Rainier Ave S/Đường S Estelle St**
- Xe cộ không dừng lại cho người đi bộ băng qua đường
 - Đường không có đủ đèn/ánh sáng
- Đường S Bradford St/Đường 31st Ave S** (Cầu thang qua Công viên Xacu'abs Park)
- Chạy quá tốc độ
 - Xe cộ không dừng lại cho người đi bộ
 - Không có đèn chiếu sáng trên cầu thang + tán cây dày
- Đường S Estelle St**
- Đường không có đủ đèn/ánh sáng
 - Đổ rác bữa bãi
- Đường 34th Ave S**
- Mong muốn có kết nối xe đạp
 - Người lái xe đi quá gần người đi xe đạp
 - Thiếu không gian cho xe đạp và xe cộ vượt qua nhau
- Đường MLK Jr Way S/Đường S Walden St**
- Xe cộ rẽ nhanh từ đường MLK Jr Way tới Đường Letitia Ave S /Đường Rainier Ave S /Đường S Charlestown St
- Xe cộ trên đường Rainier Ave vượt đèn đỏ
 - Những chiếc xe đang đậu và thảm thực vật chặn lối đi trên đường Letitia Ave
- Đường Letitia Ave S**
- Xe ô tô đậu chặn lối đi
- Đường Lexington Pl S**
- Vấn đề thoát nước
 - Không trải nhựa
 - Không có vỉa hè
- Đường 34th Ave S**
- Thảm thực vật mọc um tùm
- Đường 31st Ave S/Đường S Andover St**
- Người lái xe quá nhanh qua ngã tư
- Đường MLK Jr Way S/Đường S Genesee St**
- Người lái xe vượt đèn đỏ tại tín hiệu đèn giao thông
- Đường S Dakota St (Đường MLK Jr Way đến đường 30th Ave S)**
- Xe đậu làm giảm tầm nhìn ở khu vực đỉnh đồi
 - Không có vỉa hè
- Đường S Oregon St/Đường Renton Ave S**
- Xe cộ không dừng lại cho người đi bộ
 - Chạy quá tốc độ
- Đường S Oregon St/Đường 31st Ave S**
- Xe cộ không dừng lại cho người đi bộ băng qua đường
 - Xe đậu quá gần ngã tư
- Đường Renton Ave S**
- Chạy quá tốc độ
 - Giao thông cắt ngang (sử dụng đường Renton Ave thay vì đường MLK Jr Way)
 - Các ngọn đồi làm giảm tầm nhìn
 - Không có vỉa hè
- Đường S Dakota St/Đường Renton Ave S**
- Xe cộ vượt qua biển dừng khi đi hướng Bắc - Nam
 - Xe cộ đi hướng Đông - Tây không dừng lại cho người đi bộ
 - Chạy quá tốc độ trên đường S Dakota St
- Đường S Alaska St/Đường 35th Ave S** (Tín hiệu nửa đường dành cho người đi bộ)
- Dốc lề đường không tuân thủ quy định
 - Không có nút nhấn cho xe đạp
 - Xe chạy vượt đèn đỏ trên đường Alaska St



- Đường S Horton St /Đường 34th Ave S**
- Giao thông đón và trả khách đông đúc
 - Các xung đột giữa xe đạp và xe ô tô
- Đường S Spokane St/Đường Hunter Blvd S/Đường 38th Ave S**
- Xe cộ không dừng lại cho người đi bộ tại điểm All-Way Stop (điểm dừng bốn hướng)
- Đường S Spokane St (Cầu thang từ đường 36th Ave S đến đường York Rd)**
- Không có vỉa hè
- Đường 36th Ave S (Cầu thang từ đường 36th Ave S đến đường York Rd)** (Tuyến Đường Xanh Trong Khu Phố)
- Mong muốn có thêm biển chỉ đường
 - Không có vỉa hè
- Đường 35th Ave S (Đường S Charlestown St đến đường S Hinds St)**
- Không có vỉa hè
 - Chạy quá tốc độ
- Đường York Rd S**
- Chạy quá tốc độ
- Đường S Hinds St (Đường 34th Ave S đến đường 35th Ave S)**
- Mong muốn có kết nối đi bộ - Lộ giới không được cải thiện
- Đường 37th Ave S/Đường S Spokane St**
- Chạy quá tốc độ
 - Xe cộ rẽ hướng mà không quan sát người đi bộ
- Đường S Charlestown St**
- Xe cộ không dừng lại cho người đi bộ
 - Không có vỉa hè
- Đường 37th Ave S/Charlestown Hill Climb**
- Chạy quá tốc độ
 - Không có vỉa hè
 - Xe cộ không dừng lại cho người đi bộ
 - Mong muốn có kết nối cầu thang đến 38th Ave S
- Đường 37th Ave S**
- Vấn đề thoát nước
 - Xe tải lớn bị kẹt trên đường trong khu dân cư
- Đường Rainier Ave S (Đường S Dakota St đến Đường S Andover St)**
- Chạy quá tốc độ trên đường Rainier Ave
- Đường Courtland Pl S/Đường S Charlestown St**
- Chạy quá tốc độ
 - Xe cộ không dừng lại tại biển báo dừng STOP (vòng xoay giao thông)
 - Giao thông cắt ngang qua theo hướng Bắc - Nam
- Đường 36th Ave S**
- Đường không có đủ đèn/ánh sáng
 - Xe đậu chặn lối đi bộ
- Đường S Andover St/Đường Courtland Pl S**
- Xe cộ không dừng lại cho người băng qua Đường Xanh
 - Chạy quá tốc độ trên đường Andover St
- Đường S Dakota St/Đường 36th Ave S**
- Xe tải lớn không dừng lại cho người đi bộ
- Đường Letitia Ave S (Đường S Genesee St đến đường S Lilac St)**
- Chạy quá tốc độ
 - Xe ô tô đậu trên vỉa hè (nơi có vỉa hè)
 - Không có vỉa hè
 - Xả rác/đổ rác bữa bãi
- Đường S Genesee St/Đường 37th Ave S**
- Khoảng hở vỉa hè
 - Vấn đề thoát nước trên vỉa hè
- Đường S Oregon St (Đường 35th Ave S đến đường Rainier Ave S)**
- Xe đậu che khuất tầm nhìn
 - Giao thông cắt ngang theo hướng Đông - Tây trên đường S Oregon St

QUÝ VỊ CÓ PHẢN HỒI & CÂU HỎI? LIÊN HỆ:
Rahi Patel
HomeZone@seattle.gov | 425-473-2754
www.seattle.gov/transportation/home-zone

Đã nhận được hơn 250 bình luận tính đến tháng 8 năm 2024
Chúng tôi sẽ cập nhật bản đồ này trong suốt quá trình lập kế hoạch Khu Vực Nhà Ở (Home Zone)
Nguồn: Khảo Sát Nhu Cầu Cộng Đồng, Trò chuyện trực tiếp, Email gửi đến hộp thư Home Zone